

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1642574	вентилятор электрический	TANK	500	1308101XGW04A	https://detal78.ru/shop/UIID_1642574.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв на корпусе.
1605334	радиатор интеркулера	AUDI	A6	8W0145805AC	https://detal78.ru/shop/UIID_1605334.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заматы соты,деформирован.
1599217	радиатор интеркулера	JETOUR	X70	F081119120HE	https://detal78.ru/shop/UIID_1599217.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1591503	радиатор интеркулера	BMW	X4	17518578146	https://detal78.ru/shop/UIID_1591503.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заматы соты,деформация.Разрыв пластика в боковой части.
1565619	радиатор кондиционера	BMW	X3	17219487254	https://detal78.ru/shop/UIID_1565619.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1613595	радиатор кондиционера	XCITE	X-CROSS 8	301000058AA	https://detal78.ru/shop/UIID_1613595.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгибы металла в левой средней части,заматы соты.
1481071	радиатор кондиционера	JETOUR	DASHING	K098105010	https://detal78.ru/shop/UIID_1481071.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1642618	радиатор кондиционера	TANK	500	2127100XGW04A	https://detal78.ru/shop/UIID_1642618.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1601130	радиатор кондиционера	KAIYI	E5	J428105010BA	https://detal78.ru/shop/UIID_1601130.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заматы соты.Деформирован.
1617650	радиатор системы охлаждения	BMW	X1	17117788903	https://detal78.ru/shop/UIID_1617650.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформирован,заматы соты.
1629074	радиаторы	BMW	5 серия другие	17518576509	https://detal78.ru/shop/UIID_1629074.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1608006	радиаторы	TOYOTA	CAMRY	164000V300	https://detal78.ru/shop/UIID_1608006.html	884A006050 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1638218	радиаторы	TANK	300	1503101XKM01B	https://detal78.ru/shop/UIID_1638218.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях