

Id детали:	Наименование запчасти:	Марка TC:	Модель TC:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1718107	жгут моторного отсека	BA3	2191	8450111592	https://deta177.ru/shop/UID_1718107.html	Оригинал б.у. Отколот фрагмент на корпусе разъема. Перебита проводка.
1617962	жгут моторного отсека	KIA	SORENTO	918452P034	https://deta177.ru/shop/UID_1617962.html	Оригинал б.у. Сломана фишка
1771274	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	JAECOO	J8	806002673AA	https://deta177.ru/shop/UID_1771274.html	Оригинал б.у. Повреждена фишка
1682178	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	BMW	X7	61125A04474	https://deta177.ru/shop/UID_1682178.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости на пластике
1715752	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	HAVAL	JOLION	4013701XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1715752.html	Оригинал б.у. Повреждена фишка
1761170	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	HAVAL	JOLION	4013701XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1761170.html	Оригинал б.у. Сломана фишка
1557613	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	XCITE	X-CROSS 8	8460018284	https://deta177.ru/shop/UID_1557613.html	Оригинал б.у. Срезан разъем.
1760659	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	806007356AA	https://deta177.ru/shop/UID_1760659.html	Оригинал б.у. Срезан фрагмент
1770058	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	KIA	SOUL	91880K0240	https://deta177.ru/shop/UID_1770058.html	Оригинал б.у. Разрывы проводки
1734648	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	VOLKSWAGEN	CARAVELLE	7H0971978	https://deta177.ru/shop/UID_1734648.html	Оригинал б.у. Разрыв проводки
1733403	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	JAECOO	J7	806010174AA	https://deta177.ru/shop/UID_1733403.html	Оригинал б.у. Разрыв проводки и оплетки, сломана фишка
1748850	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	BMW	X5	61129355468	https://deta177.ru/shop/UID_1748850.html	Оригинал б.у. сломана фишка
1755481	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	240334CM0A	https://deta177.ru/shop/UID_1755481.html	Оригинал б.у., излом, повреждение изоляции
1734001	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	91890S1530	https://deta177.ru/shop/UID_1734001.html	Оригинал б.у. Повреждены оплетка, повреждены крепежи
1733823	жгут проводов двери передней левой	GEELY	ATLAS PRO	7028045700	https://deta177.ru/shop/UID_1733823.html	Оригинал новый, отрыв проводки
1678137	молдинг бампера заднего правый	OPEL	ASTRA	13364599	https://deta177.ru/shop/UID_1678137.html	13368944 13368945 Оригинал б.у. Деформация, разрывы в центральной части
1395349	молдинг бампера переднего центральный	VOYAH	FREE	280338011	https://deta177.ru/shop/UID_1395349.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1500037	облицовка бампера заднего	BA3	2191	8450103790	https://deta177.ru/shop/UID_1500037.html	Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, деформированы крепления
1526784	облицовка бампера заднего	SOLARIS	H5	86610H5510	https://deta177.ru/shop/UID_1526784.html	Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрыв в центре, сломаны крепления
1608939	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410C994	https://deta177.ru/shop/UID_1608939.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1684996	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SANTA FE	86611S1500	https://deta177.ru/shop/UID_1684996.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1681167	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	866104L510	https://deta177.ru/shop/UID_1681167.html	Оригинал б.у., деформация, вмятины, трещины в центральной части, поломаны крепежи в левой части, поломаны внутренние крепежи,задиры на спойлере
1647015	облицовка бампера заднего	JETOUR	T2	F262804501	https://deta177.ru/shop/UID_1647015.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1695994	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51125A0FE1	https://deta177.ru/shop/UID_1695994.html	51128081868 Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации разрывы, отломан фрагмент обдого из датчиков, трещина на отвором, повреждены крепления
1669061	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040066	https://deta177.ru/shop/UID_1669061.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, заломы пластика облицовки в центре, разрыв пластика молдинга, в центре, слом крепления облицовки в центре сверху и снизу
1655629	облицовка бампера заднего	JAECOO	J7	602003172AA	https://deta177.ru/shop/UID_1655629.html	602004934AA Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1688208	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GL	A16688567259999	https://deta177.ru/shop/UID_1688208.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1699622	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713031901	https://deta177.ru/shop/UID_1699622.html	CD569F2713031500 Оригинал б.у., царапины, задиры, разрывы, глубокие аздиры, сломаны крепления
1674576	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	PALISADE	86650P9CE0	https://deta177.ru/shop/UID_1674576.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1682832	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948975	https://deta177.ru/shop/UID_1682832.html	5210848060 5275148120 Оригинал б.у. Разрывы в правой части бампера, спойлера и молдинга.
1540611	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://deta177.ru/shop/UID_1540611.html	6044078300 Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрыв в левой части, сломаны крепления
1684227	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450006699	https://deta177.ru/shop/UID_1684227.html	Оригинал б.у., деформация, разрывы пластика, поломан крепеж в центральной части, поломан крепеж в левой части облицовки,задиры на спойлере
1694628	облицовка бампера заднего	NISSAN	PATROL	850221V80H	https://deta177.ru/shop/UID_1694628.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1676869	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	866114L500	https://deta177.ru/shop/UID_1676869.html	866124L500 Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задны, сломаны крепления
1526786	облицовка бампера заднего	JETOUR	X70	F182804501	https://deta177.ru/shop/UID_1526786.html	F272804509FA Оригинал б.у. Разрывы в левой части бампера. Разрыв креплений в левой части. Срезы в левой части спойлера.
1678439	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SANTA FE	86611S1000	https://deta177.ru/shop/UID_1678439.html	86650S1000 86692S1030 Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, задиры на хrome, сломаны крепления
1606512	облицовка бампера заднего	TENET	T7	602006724AA	https://deta177.ru/shop/UID_1606512.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, стесы материала, деформация, повреждены крепления
1621513	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://deta177.ru/shop/UID_1621513.html	S203F2713031000 оригинал б.у., деформации и разрыв на облицовке, разрыв во внутренней части
1681165	облицовка бампера заднего	BMW	X7	51125A435A3	https://deta177.ru/shop/UID_1681165.html	51128745432 оригинал б.у., разрывы и деформации на облицовке, сломан верхний крепеж
1695204	облицовка бампера заднего	TANK	500	2804201XKV3AA	https://deta177.ru/shop/UID_1695204.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1600948	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948976	https://deta177.ru/shop/UID_1600948.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1520563	облицовка бампера заднего	BA3	2191	8450103790	https://deta177.ru/shop/UID_1520563.html	Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, деформация в центре
1638194	облицовка бампера заднего	GEELY	PREFACE	8893235416	https://deta177.ru/shop/UID_1638194.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1674515	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND	6044131600	https://deta177.ru/shop/UID_1674515.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1695200	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	6410D128	https://deta177.ru/shop/UID_1695200.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1692098	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER 200	521596A929	https://deta177.ru/shop/UID_1692098.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1674245	облицовка бампера заднего	KIA	CARNIVAL	86611R0000	https://deta177.ru/shop/UID_1674245.html	Оригинал б.у. Разрыв текстуры, деформация, трещины и разрыв на облицовке в левой части
1662541	облицовка бампера заднего	HAVAL	H7	2804103XKN08A	https://deta177.ru/shop/UID_1662541.html	2804116XKN08A Оригинал б.у. Деформация, разрывы в правой части бампера. Треснута правая накладка. Царапины, задиры на молдинге.
1697561	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713030202	https://deta177.ru/shop/UID_1697561.html	S111F2713030302 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1698680	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://deta177.ru/shop/UID_1698680.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1571995	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://deta177.ru/shop/UID_1571995.html	86610M0010 Оригинал б.у. Деформация, срезы в центральной части бампера. Надрыв верхних креплений в левой части. Разрыв нижних крепежей в правой части. Царапины, задиры на спойлере.
1694990	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948948	https://deta177.ru/shop/UID_1694990.html	Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, деформации в центре
1693658	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	565807421	https://deta177.ru/shop/UID_1693658.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1693765	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://deta177.ru/shop/UID_1693765.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1697475	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215906991	https://deta177.ru/shop/UID_1697475.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1680252	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://deta177.ru/shop/UID_1680252.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1695982	облицовка бампера заднего	KIA	K5	86611L2361	https://deta177.ru/shop/UID_1695982.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1674708	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3CG807421AGRU	https://deta177.ru/shop/UID_1674708.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1675864	облицовка бампера заднего	GREAT WALL	CC	2804301K80	https://deta177.ru/shop/UID_1675864.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1678378	облицовка бампера заднего	HAVAL	M6	2804102XKZ0YA	https://deta177.ru/shop/UID_1678378.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1675534	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K972	https://deta177.ru/shop/UID_1675534.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1694700	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KCZ85022X8P	https://deta177.ru/shop/UID_1694700.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1680249	облицовка бампера заднего	HAVAL	H3	2804149XKJ20AC03	https://deta177.ru/shop/UID_1680249.html	2804124XKJ20A8L 2804107XKJ20A Оригинал 6.у. Царапины задиры на структурных частях. Разрыв на левом бампере.
1695927	облицовка бампера заднего	MAZDA	2	DF7150221G	https://deta177.ru/shop/UID_1695927.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1621530	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	Eclipse Cross	6410F379	https://deta177.ru/shop/UID_1621530.html	6410F207XA оригинал 6.у., разрывы и деформации на облицовке и спойлере,
1690300	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://deta177.ru/shop/UID_1690300.html	S203F2713031000 Оригинал 6.у. Разрывы и деформация облицовки в центре, срезы материала на спойлере
1688878	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://deta177.ru/shop/UID_1688878.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1643254	облицовка бампера заднего	JETOUR	T1	602004791AA	https://deta177.ru/shop/UID_1643254.html	Оригинал 6.у., царапины текстуры
1643498	облицовка бампера заднего	NISSAN	TIIDA	850224MD0H	https://deta177.ru/shop/UID_1643498.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1674370	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948976	https://deta177.ru/shop/UID_1674370.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1552948	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8460008780	https://deta177.ru/shop/UID_1552948.html	Оригинал 6.у., царапины, задиры, глубокие задиры, деформация в центре, деформация креплений, сломано нижнее крепление
1684164	облицовка бампера заднего	JETOUR	DASHING	F162804501CA	https://deta177.ru/shop/UID_1684164.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1699424	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC	A2538850725	https://deta177.ru/shop/UID_1699424.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1548594	облицовка бампера заднего	CHERY	ARRIZO 8	602002300AA	https://deta177.ru/shop/UID_1548594.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1584022	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	XPANDER	85012A000P	https://deta177.ru/shop/UID_1584022.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1584024	облицовка бампера заднего	LEXUS	GS	5215930956	https://deta177.ru/shop/UID_1584024.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1662544	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	577025J311	https://deta177.ru/shop/UID_1662544.html	Оригинал 6.у. Глубокие задиры текстурной части, царапины
1694960	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBY85022XBBB	https://deta177.ru/shop/UID_1694960.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1695052	облицовка бампера заднего	BELGEE	X50	6044066100	https://deta177.ru/shop/UID_1695052.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1523923	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	565807421	https://deta177.ru/shop/UID_1523923.html	Оригинал 6.у. Разрывы на облицовке в центральной левой части, разрыв на спойлере
1621538	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	521596088	https://deta177.ru/shop/UID_1621538.html	Неоригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1681248	облицовка бампера переднего	EXEED	VX	602000373AAZC	https://deta177.ru/shop/UID_1681248.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1644759	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://deta177.ru/shop/UID_1644759.html	6N5807217GRU Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1388788	облицовка бампера переднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6400G959WA	https://deta177.ru/shop/UID_1388788.html	Оригинал 6.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрывы, деформация на решетке, сломаны крепления
1528948	облицовка бампера переднего	BA3	BECTA	8450040054	https://deta177.ru/shop/UID_1528948.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1546016	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713010401	https://deta177.ru/shop/UID_1546016.html	S111F2713011107 S111F2713012800 S111F2713013300 Оригинал 6.у. Разрывы текстуры, трещины на решетке в верхней части, разрывы на облицовке в центральной части, задиры на молдингах
1476446	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602003531AA	https://deta177.ru/shop/UID_1476446.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1682077	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400	https://deta177.ru/shop/UID_1682077.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1449783	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://deta177.ru/shop/UID_1449783.html	Оригинал 6.у. Разрыв и деформация на облицовке, слом 4х крепежей, задиры на спойлере
1382587	облицовка бампера переднего	BA3	ЛАРГУС	8450000244	https://deta177.ru/shop/UID_1382587.html	8450000251 Оригинал 6.у. Деформация, срезы в левой части бампера и накладки.
1679301	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713010401	https://deta177.ru/shop/UID_1679301.html	S111F2713013300 S111F2713012800 Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1669314	облицовка бампера переднего	HAVAL	M6	2803101XKZ0YA	https://deta177.ru/shop/UID_1669314.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1567237	облицовка бампера переднего	EXEED	VX	602004342AA	https://deta177.ru/shop/UID_1567237.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1682072	облицовка бампера переднего	GEELY	PREFACE	8893395266	https://deta177.ru/shop/UID_1682072.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1311179	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	52119YK904	https://deta177.ru/shop/UID_1311179.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1673137	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLS	A1678859305	https://deta177.ru/shop/UID_1673137.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1289440	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	5211968923	https://deta177.ru/shop/UID_1289440.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1395747	облицовка бампера переднего	TOYOTA	C-HR	52119F4911	https://deta177.ru/shop/UID_1395747.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1682192	облицовка бампера переднего	LI	L7	X0390000145	https://deta177.ru/shop/UID_1682192.html	Оригинал, 6.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, решетки, разрывы пластика облицовки, спойлера и решетки справа снизу, отсутствует фрагмент спойлера в центре снизу
1598603	облицовка бампера переднего	HAVAL	H3	2803137XKJ22A	https://deta177.ru/shop/UID_1598603.html	4011600xkj22a Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1509809	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://deta177.ru/shop/UID_1509809.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1669737	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713010401	https://deta177.ru/shop/UID_1669737.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1561693	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	JETTA	5CU807217FGRU	https://deta177.ru/shop/UID_1561693.html	оригинал 6.у., деформации на облицовке, разрывы на решетках, сломаны верхние крепежи
1583277	облицовка бампера переднего	SKODA	RAPID	60U807217P	https://deta177.ru/shop/UID_1583277.html	Не оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1543661	облицовка бампера переднего	RENAULT	KAPTUR	620228229R	https://deta177.ru/shop/UID_1543661.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1593047	облицовка бампера переднего	EXEED	TXL	602001438AA	https://deta177.ru/shop/UID_1593047.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1530133	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400	https://deta177.ru/shop/UID_1530133.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1478684	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://deta177.ru/shop/UID_1478684.html	53102-33220 оригинал 6.у., разрывы и деформация на облицовке, задиры на решетке, сломан боковой и нижний крепеж
1544118	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://deta177.ru/shop/UID_1544118.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1554310	облицовка бампера переднего	МОСКВИЧ	6	2803100U73C0F011	https://deta177.ru/shop/UID_1554310.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1671003	облицовка бампера переднего	LEXUS	NX	5211978943	https://deta177.ru/shop/UID_1671003.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1353114	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://deta177.ru/shop/UID_1353114.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1524484	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLC	A2538850425	https://deta177.ru/shop/UID_1524484.html	Оригинал, 6.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, решетки, деформация пластика облицовки слева
1667341	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-V	C281F2713011502AA	https://deta177.ru/shop/UID_1667341.html	Оригинал 6.у., царапины, задиры, разрыв в правой нижней части, сломано боковое крепление а правой
1675675	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3CN807221GRU	https://deta177.ru/shop/UID_1675675.html	Оригинал 6.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрывы на спойлере, сломаны крепления
1445347	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X911	https://deta177.ru/shop/UID_1445347.html	5310206590 Оригинал 6.у. Царапины и задиры, стесы пластика, разрыв, повреждены крепления, задиры на хrome
1395085	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521190R925	https://deta177.ru/shop/UID_1395085.html	5311242190 Оригинал 6.у. Деформация, разрывы и трещины в правой части
1435183	облицовка бампера переднего	SUBARU	IMPREZA	57702FJ030	https://deta177.ru/shop/UID_1435183.html	Оригинал 6.у. Царапины, задиры. Разрыв крепежа в левой нижней части. Надрыв внутреннего крепежа.
1445358	облицовка бампера переднего	AUDI	Q7	4M0807065BGRU	https://deta177.ru/shop/UID_1445358.html	Оригинал 6.у. Царапины и задиры, деформации и разрыв, сломаны крепления
1682089	облицовка бампера переднего	PORSCHE	CAYENNE	9Y0807217G2X	https://deta177.ru/shop/UID_1682089.html	оригинал 6.у., разрывы на облицовке, решетках, молдинге, сломан крепеж во внутренней части
1440303	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	86511H0900	https://deta177.ru/shop/UID_1440303.html	Оригинал, 6.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, деформация пластика облицовки слева, слом крепления облицовки и спойлера слева, деформация спойлера в центре снизу
1356326	облицовка бампера переднего	SKODA	KODIAQ	565807221A	https://deta177.ru/shop/UID_1356326.html	Оригинал 6.у. Бампера разрушен в левой части. Спойлер затмят в левой части. Срез левого молдинга. Разрывы, трещины на решетке радиатора.

