

| код детали: | Наименование запчасти:                         | Марка ТС:  | Модель ТС:      | Каталог:        | Фото детали:                                                                                    | Описание:                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1680514     | зеркало в сборе левое                          | KIA        | SPORTAGE        | 87610F1100      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1680514.html">https://detal77.ru/shop/UID_1680514.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры , срезы материала, 8 контактов, складной механизм рабочий                                                            |
| 1561970     | зеркало в сборе правое                         | OMODA      | C5              | 601000431AAACE  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1561970.html">https://detal77.ru/shop/UID_1561970.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещина на крышке, 12+1 контактов, складной механизм рабочий                                                        |
| 1511023     | зеркало в сборе правое                         | OMODA      | C5              | 601000467AA     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1511023.html">https://detal77.ru/shop/UID_1511023.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, 6 контактов                                                                                                         |
| 1396233     | зеркало в сборе правое                         | HYUNDAI    | SANTA FE        | 87620S1AF0      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1396233.html">https://detal77.ru/shop/UID_1396233.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы, разбит зеркальный элемент, 9 контактов, разбит повторитель поворота, складной механизм рабочий             |
| 1690892     | зеркало в сборе правое                         | BA3        | 2190            | 8450003857      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1690892.html">https://detal77.ru/shop/UID_1690892.html</a> | Оригинал б.у. Разрыв фрагмента. Количество контактов - 6.                                                                                            |
| 1658908     | корпус зеркала левого                          | LEXUS      | RX              | 8794048762      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1658908.html">https://detal77.ru/shop/UID_1658908.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, 14 контактов, поломаны фрагменты на корпусе                                                                         |
| 1667998     | корпус зеркала левого                          | HYUNDAI    | TUCSON          | 87610N9020      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1667998.html">https://detal77.ru/shop/UID_1667998.html</a> | оригинал б.у., разрывы на корпусе, 6 контактов                                                                                                       |
| 1695014     | корпус зеркала левого                          | VOLKSWAGEN | PASSAT          | 3G1857507FL9B9  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1695014.html">https://detal77.ru/shop/UID_1695014.html</a> | Оригинал б.у. Отколоты фрагменты на корпусе. Разбит зеркальный элемент. Отколот фрагмент стекла указателя поворота. Количество контактов - 9.        |
| 1662527     | корпус зеркала левого                          | JETOUR     | DASHING         | F168202P07AADQ  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1662527.html">https://detal77.ru/shop/UID_1662527.html</a> | Оригинал б.у., срезы материала, 16 контактов                                                                                                         |
| 1646142     | корпус зеркала правого                         | CHANGAN    | UNI-V           | C281F2710020202 | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1646142.html">https://detal77.ru/shop/UID_1646142.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 10.                                                                                           |
| 1516382     | корпус зеркала правого                         | FORD       | KUGA            | 2326067         | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1516382.html">https://detal77.ru/shop/UID_1516382.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 6.                                                                                            |
| 1694731     | корпус зеркала правого                         | MERCEDES   | GLS             | A1668109800     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1694731.html">https://detal77.ru/shop/UID_1694731.html</a> | A1668100619<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры, повреждены крепления, 10+8+4 контактов                                                               |
| 1694059     | корпус зеркала правого                         | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LR072942        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1694059.html">https://detal77.ru/shop/UID_1694059.html</a> | Оригинал б.у.,отломан фрагмент на корпусе, разбит повторитель, 17 контактов                                                                          |
| 1489361     | корпус зеркала правого                         | GEELY      | COOLRAY         |                 | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1489361.html">https://detal77.ru/shop/UID_1489361.html</a> | Оригинал б.у. Разбит корпус, повторитель и молдинг,                                                                                                  |
| 1546361     | корпус зеркала правого                         | SKODA      | RAPID           | 5JB857508C9B9   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1546361.html">https://detal77.ru/shop/UID_1546361.html</a> | Оригинал б.у., задиры текстуры, 5 контактов                                                                                                          |
| 1688934     | корпус зеркала правого                         | VOLKSWAGEN | TIGUAN          | 5NB857508AL9B9  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1688934.html">https://detal77.ru/shop/UID_1688934.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы, отколоты фрагменты на корпусе, крышке, стекле указателя поворота. Количество контактов - 13.                                  |
| 1681241     | корпус зеркала правого                         | VOLVO      | XC60            | 31371855        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1681241.html">https://detal77.ru/shop/UID_1681241.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры разбит повтеритель поворота, 213 контактов                                                                           |
| 1681187     | корпус зеркала правого                         | SKODA      | KAROQ           | 57B857508Q      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1681187.html">https://detal77.ru/shop/UID_1681187.html</a> | Оригинал б.у. Треснута крышка, отколот фрагмент повторителя, задиры, 9 контактов                                                                     |
| 1621331     | корпус зеркала правого                         | VOLKSWAGEN | POLO            | 6RU857508S9B9   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1621331.html">https://detal77.ru/shop/UID_1621331.html</a> | Оригинал б.у. Разбита крышка с потерей фрагмента, задиры, деформация, 8 контактов, складной механизм рабочий                                         |
| 1690833     | корпус зеркала правого                         | BMW        | X3              | 51168491652     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1690833.html">https://detal77.ru/shop/UID_1690833.html</a> | оригинал б.у., разрывы на корпусе                                                                                                                    |
| 1610083     | корпус зеркала правого                         | KIA        | K5              | 87611L2010      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1610083.html">https://detal77.ru/shop/UID_1610083.html</a> | Оригинал б.у., утрата фрагментов корпуса, отрыв поворотного механизма, 8 контактов                                                                   |
| 1688970     | корпус зеркала правого                         | LAND ROVER | RANGE ROVER     | LR181953        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1688970.html">https://detal77.ru/shop/UID_1688970.html</a> | Оригинал б.у. Разбит повторитель и зеркальный элемент, задиры на датчике, поломаны крепежные элементы на корпусе, 14+6 контактов                     |
| 1555475     | корпус зеркала правого                         | TOYOTA     | C-HR            | 87910F4020      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1555475.html">https://detal77.ru/shop/UID_1555475.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, повреждено крепление, 9 контактов, складной механизм рабочий                                                        |
| 1671576     | корпус зеркала правого                         | CHERY      | TIGGO 9         | 601001141AADQJ  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1671576.html">https://detal77.ru/shop/UID_1671576.html</a> | Оригинал б.у. Отколот фрагмент. Количество контактов - 16.                                                                                           |
| 1688997     | корпус зеркала правого                         | LAND ROVER | RANGE ROVER     | LR181953        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1688997.html">https://detal77.ru/shop/UID_1688997.html</a> | оригинал б.у., 20 контактов, разрывы на корпусе, стекле                                                                                              |
| 1690056     | корпус зеркала правого                         | VOLKSWAGEN | TALAGON         | L30G857508D9B9  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1690056.html">https://detal77.ru/shop/UID_1690056.html</a> | оригинал б.у., 12 контактов, задиры на корпусе                                                                                                       |
| 1346143     | корпус зеркала правого                         | CITROEN    | C4              | 1608534180      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1346143.html">https://detal77.ru/shop/UID_1346143.html</a> | Оригинал б.у., задиры, поломан поворотный механизм                                                                                                   |
| 1680253     | крышка зеркала левого                          | HYUNDAI    | SANTA FE        | 876102W021      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1680253.html">https://detal77.ru/shop/UID_1680253.html</a> | Оригинал б.у., разрывы на корпусе, разбиты повторитель и зеркальный элемент, 10 контактов                                                            |
| 1612384     | крышка зеркала левого                          | MAZDA      | CX-5            | KA1G69181       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1612384.html">https://detal77.ru/shop/UID_1612384.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, сломаны крепления, отломан фрагмент корпуса, 8 контактов                                                            |
| 1612383     | крышка зеркала правого                         | MAZDA      | CX-5            | KA1G69121       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1612383.html">https://detal77.ru/shop/UID_1612383.html</a> | в верхней части, Оригинал б.у. Отколот фрагмент. Разбит зеркальный элемент. Количество контактов - 7. Царапины, задиры на стекле указателя поворота. |
| 1694649     | крышка зеркала правого                         | MERCEDES   | GLS             | A16681001019040 | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1694649.html">https://detal77.ru/shop/UID_1694649.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, повреждены крепления                                                                                                |
| 1690834     | крышка зеркала правого                         | BMW        | X3              | 2446964         | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1690834.html">https://detal77.ru/shop/UID_1690834.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                             |
| 1500611     | повторитель указателя поворота зеркала правого | GEELY      | ATLAS           | 8894323315A10   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1500611.html">https://detal77.ru/shop/UID_1500611.html</a> | Оригинал б.у. Отколоты фрагменты корпуса. Царапины, задиры на стекле указателя поворота. Количество контактов - 11.                                  |
| 1693503     | повторитель указателя поворота зеркала правого | MERCEDES   | V-Class         | A0999067201     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1693503.html">https://detal77.ru/shop/UID_1693503.html</a> | A4478115300<br>Оригинал б.у. Разбит корпус зеркала, срез материала на повторителе                                                                    |