| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог: | Фото детали: | Описание: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704111 | зеркало в сборе левое | JAECOO | J8 | 601000484AADQJ | https://detal78.ru/shop/UID_1704111.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.16 контактов.Разрыв на окантовке зеркала.Разбит повторитель.Задиры по корпусу.Сломаны крепления у крышки зеркала. |
| 1676556 | зеркало в сборе правое | ГАЗ | СОБОЛЬ NN | A31R33820102010 | https://detal78.ru/shop/UID_1676556.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.7 контактов.Разбит корпус.Задиры на стекле повторителя. |
| 1630427 | зеркало в сборе правое | OMODA | C5 | 601000431AAACE | https://detal78.ru/shop/UID_1630427.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.12 контактов.Разрыв на крышке зеркала.Царапины на стекле повторителя.Задиры по корпусу.Сломан механизм складывания зеркала. |
| 1723509 | зеркало в сборе правое | HAVAL | H3 | 8202128XKJ22A | https://detal78.ru/shop/UID_1723509.html | Оригинал б/у.Потёртости,царпины.10 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Царапины на стекле повторителя.Задиры на крышке зеркала.Утрата фрагмента корпуса на нижней крышке. |
| 1428160 | зеркало в сборе правое | EXEED | VX | 601000077AADQJ | https://detal78.ru/shop/UID_1428160.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.16 контактов.Задиры по корпусу. |
| 1659549 | корпус зеркала левого | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 601001032AADQJ | https://detal78.ru/shop/UID_1659549.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.10 контактов.Царапины на стекле повторителя.Разрывы по корпусу. |
| 1726065 | корпус зеркала левого | МОСКВИЧ | 3 | 8210100U344V | https://detal78.ru/shop/UID_1726065.html | Оригинал б/у.Потёртости,царпины.10 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Риски на стекле повторителя.Сломано крепление в месте установки крышки зеркала. |
| 1702524 | корпус зеркала левого | CHERY | TIGGO 4 PRO | 601000440AADQJ | https://detal78.ru/shop/UID_1702524.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры по корпусу. |
| 1494842 | корпус зеркала левого | BMW | 5 серия другие | 51167485223 | https://detal78.ru/shop/UID_1494842.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Излом силуминового кронштейна для крепления колпака зеркала.Задиры по корпусу.Срезы пластика на кронштейне.Сколы пластика на окантовке зеркала. |
| 1679026 | корпус зеркала левого | HAVAL | DARGO | 8202150XKN46A | https://detal78.ru/shop/UID_1679026.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.15 контактов.отколот фрагмент пластика в нижней задней части,сломан механизм складывания зеркала. |
| 1710170 | корпус зеркала левого | JAECOO | J7 | 601000985AADQJ | https://detal78.ru/shop/UID_1710170.html | Оригинал б.у. Разбит корпус по нижней части, стесы и задиры на повторителе |
| 1704070 | корпус зеркала левого | NISSAN | X-TRAIL | 963026FL4A | https://detal78.ru/shop/UID_1704070.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Царапины на зеркальном элементе.Задиры по корпусу.Риски на стекле повторителя. |
| 1655024 | корпус зеркала правого | HAVAL | H3 | 8202128XKJ22A | https://detal78.ru/shop/UID_1655024.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.10 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Трещины по корпусу.Скол на стекле повторителя.Задиры ЛКП. |
| 1554533 | корпус зеркала правого | ZEEKR | 001 | 6608011105 | https://detal78.ru/shop/UID_1554533.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины ЛКП.16 контактов. |
| 1568894 | корпус зеркала правого | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N1857508S9B9 | https://detal78.ru/shop/UID_1568894.html | Оригинал б.у. задиры,срез материала (13 контактов) |
| 1721021 | корпус зеркала правого | BELGEE | X50 | 8891586778B01 | https://detal78.ru/shop/UID_1721021.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Царапины на зеркальном элементе.Разрыв на кронштейне.Риски на стекле повторителя.Задиры ЛКП по корпусу. |
| 1724902 | корпус зеркала правого | BMW | X6 | 51169463320 | https://detal78.ru/shop/UID_1724902.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Разрывы на корпусе.Задиры ЛКП.Сломан механизм складывания зеркала. |
| 1723605 | корпус зеркала правого | MERCEDES | GLA | A1568103200 | https://detal78.ru/shop/UID_1723605.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 4 и 7 контактов.Разбит повторитель.Задиры и слом креплений у крышки зеркала.Утрата фрагментов корпуса зеркала,слом креплений. |
| 1469768 | корпус зеркала правого | BELGEE | X50 | 6017107600 | https://detal78.ru/shop/UID_1469768.html | Оригинал б.у. Разрывы на корпусе,  разбит повторитель, задиры на камере |
| 1592641 | корпус зеркала правого | CADILLAC | ESCALADE | 84977476 | https://detal78.ru/shop/UID_1592641.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины ЛКП.13 контактов.Сломан механизм складывания зеркала. |
| 1583301 | корпус зеркала правого | TOYOTA | RAV4 | 8791042C10 | https://detal78.ru/shop/UID_1583301.html | Не оригинал б.у. Задиры, сломан механизм |
| 1707752 | корпус зеркала правого | HAVAL | JOLION | 8202480XST10A | https://detal78.ru/shop/UID_1707752.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры на крышке зеркала.Разбит повторитель.Разрыв на нижней крышке зеркала. |
| 1720051 | крышка зеркала левого | MERCEDES | GLE Coupe | A1678103503 | https://detal78.ru/shop/UID_1720051.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 10 и 8 контактов.Разбит повторитель.Задиры на крышке зеркала.Сломаны крепления у крышки зеркала.Утрата фрагментов корпуса.Сломан механизм складывания зеркала.Разрывы на корпусе. |