

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка TC:	Модель TC:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1353188	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	ELANTRA	86612AA000	https://deta78.ru/shop/UID_1353188.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры с замятием в левой части
1194233	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602000932AAZC	https://deta78.ru/shop/UID_1194233.html	Оригинал б.у. задиры, царапины, надломано крепление
1258565	облицовка бампера переднего	TOYOTA	COROLLA	521190Z970	https://deta78.ru/shop/UID_1258565.html	Оригинал б.у. Потертости, разорвана правая сторона, отсутствуют фрагменты бампера по правой нижней части, надломано крепление, разрыв на облицовке птф
1280426	облицовка бампера переднего	GEELY	COOLRAY	6010208600	https://deta78.ru/shop/UID_1280426.html	Оригинал б.у. Потертости, разорвана правая сторона, обрыв проводки
1281748	спойлер бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044078300	https://deta78.ru/shop/UID_1281748.html	Оригинал б.у. Задиры, заматия и заломы, сломано крепление 6044124200
1312162	облицовка бампера переднего	GEELY	ATLAS	6010009400	https://deta78.ru/shop/UID_1312162.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятины с заломами по центральной части
1371697	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001271AA	https://deta78.ru/shop/UID_1371697.html	Оригинал б.у Залом с разрывом на спойлере, задиры с замятием по правой части накადки
1372225	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX		https://deta78.ru/shop/UID_1372225.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины, задиры
1206784	облицовка бампера переднего	MAZDA	MAZDA3	6000000000	https://deta78.ru/shop/UID_1206784.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы с утратой фрагментов по центральной правой части, разрыв по нижней части, залом в области правого крепления, задиры на нижней накладке, отколот фрагмент на центральной накладке
1281869	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	ELANTRA	86510AA010	https://deta78.ru/shop/UID_1281869.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы, отсутствуют фрагменты бампера по правой нижней части
1295726	облицовка бампера переднего	BA3	LAPOYC	8450091522	https://deta78.ru/shop/UID_1295726.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой верхней части, сломаны крепления по нижней части
1304420	облицовка бампера переднего	EXEED	TXL	602001438AA	https://deta78.ru/shop/UID_1304420.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1373084	молдинг бампера переднего центральный	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR175637	https://deta78.ru/shop/UID_1373084.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины, задиры
1176965	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BM92H	https://deta78.ru/shop/UID_1176965.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами и разрыв материала в правой боковой части, разрыв по центральной части
1334880	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://deta78.ru/shop/UID_1334880.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы
1372367	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804118XST13A	https://deta78.ru/shop/UID_1372367.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1271412	спойлер бампера заднего	VOYAH	FREE	280407004	https://deta78.ru/shop/UID_1271412.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1271509	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002720AAAGV	https://deta78.ru/shop/UID_1271509.html	Оригинал б.у. Отсутствует левая часть бампера, отсутствуют фрагменты решетки
1274630	облицовка бампера переднего	TOYOTA	COROLLA	521190Z970	https://deta78.ru/shop/UID_1274630.html	Оригинал б.у. Срезы по нижней части, разрыв по левой нижней части, сломано верхнее центральное крепление, ранее ремонтировался
1281839	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS	86511H5500	https://deta78.ru/shop/UID_1281839.html	Оригинал б.у. Потертости, трещины по правой части, разрывы на решетке. Разрывы в центральной части бампера,оторвано крепление левого локера.
1286587	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	86511H0700	https://deta78.ru/shop/UID_1286587.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по левой стороне, отсутствуют крепления
1291703	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803141XST01A	https://deta78.ru/shop/UID_1291703.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры в левой и правой части облицовки.Разрыв в левой нижней части облицовки.Сломаны крепления у облицовки и спойлера в левой части.
1295946	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://deta78.ru/shop/UID_1295946.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Риски лкп, заломы, задиры, трещина пластика в правой части
1312643	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KTZD500318P	https://deta78.ru/shop/UID_1312643.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1372213	спойлер бампера заднего	OMODA	C5		https://deta78.ru/shop/UID_1372213.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях потертости, задиры, разрыв на накладке
1374131	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR109723	https://deta78.ru/shop/UID_1374131.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1374148	спойлер бампера заднего	BELGEE	X50	6044058700	https://deta78.ru/shop/UID_1374148.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины, задиры
1273594	облицовка бампера переднего	LEXUS	NX	5211978901	https://deta78.ru/shop/UID_1273594.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по нижней и левой части, отсутствуют фрагменты креплений
1295719	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://deta78.ru/shop/UID_1295719.html	Оригинал б.у. Потертсоти, заломы по левой стороне, срезы по нижней части
1235952	облицовка бампера переднего	BA3	BECTA	8450006666	https://deta78.ru/shop/UID_1235952.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами лкп, вмятина с разрывом материала в левой угловой части
1272630	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://deta78.ru/shop/UID_1272630.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрыв в правой нижней части с утратой фрагмента корпуса.Сломан крепёж в нижней правой части по арочной зоне
1294806	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7	2803310XKQ11A	https://deta78.ru/shop/UID_1294806.html	Оригинал б.у Потертости, разорвана правая сторона, задиры на спойлере
1331904	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022HL10H	https://deta78.ru/shop/UID_1331904.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв
1250239	облицовка бампера переднего	TOYOTA	HILUX	521190K840	https://deta78.ru/shop/UID_1250239.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с разрыв=ом по центральной верхней части, обширная вмятина по нижней правой части, срезы и задиры на решетке
1321378	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022HL30H	https://deta78.ru/shop/UID_1321378.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы
1331248	облицовка бампера переднего	HAVAL	H6	2803701XKZ36A	https://deta78.ru/shop/UID_1331248.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1209641	спойлер бампера заднего	BELGEE	X50	6044058700	https://deta78.ru/shop/UID_1209641.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Глубокие задиры
1264319	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713010900	https://deta78.ru/shop/UID_1264319.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, отсутствует крепление по правой стороне
1272296	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO	602000941AASC	https://deta78.ru/shop/UID_1272296.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы с замятием и заломами по правой стороне, разрывы на решетке, задиры на спойлере
1279604	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803140XST01A	https://deta78.ru/shop/UID_1279604.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с трещинами по центральной части, отсутствует разъем у проводки
1286709	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE	A16788552039999	https://deta78.ru/shop/UID_1286709.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по центральной части, срез с трещиной по правой стороне
1287911	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	620224CE4H	https://deta78.ru/shop/UID_1287911.html	Оригил б.у. Потертости, разрыв по левой текстурной части, глубокие задиры на текстуре, заматие по левой верхней части
1305498	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7X	2803144XKQ00A	https://deta78.ru/shop/UID_1305498.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещина 3.0 см в центральной части справа
1312193	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE	A16788552039999	https://deta78.ru/shop/UID_1312193.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1312639	облицовка бампера переднего	BA3	Z191		https://deta78.ru/shop/UID_1312639.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1332980	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta78.ru/shop/UID_1332980.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв на бампере и спойлере по правой стороне
1278611	облицовка бампера переднего	EXEED	TXL	602001438AA	https://deta78.ru/shop/UID_1278611.html	Оригинал б.у. Потертости, разорвана верхняя часть, залом с разрывами по центральной нижней части
1372215	спойлер бампера заднего	BELGEE	X50		https://deta78.ru/shop/UID_1372215.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1288778	облицовка бампера переднего	BA3	Z190	8450103785	https://deta78.ru/shop/UID_1288778.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1297217	облицовка бампера переднего	MAZDA	MAZDA3	6000000000	https://deta78.ru/shop/UID_1297217.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы пластика, разрывы по левой нижней части, отсутствует крепление по левой стороне
1312176	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://deta78.ru/shop/UID_1312176.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1252178	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://deta178.ru/shop/UID_1252178.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой нижней части, отсутствуют фрагменты, сломаны крепления по нижней центральной части
1270910	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta178.ru/shop/UID_1270910.html	Разрывы по правой и левой стороне, вмятины, отсутствуют крепления на спойлере и бампере
1334881	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta178.ru/shop/UID_1334881.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1278881	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_1278881.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие задиры в по арочной зоне в левой и правой части.Сломан крепёж в левой части с образованием трещины.
1312749	облицовка бампера переднего	BA3	2190		https://deta178.ru/shop/UID_1312749.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1357283	спойлер бампера заднего	SKODA	KODIAQ	5658075219B9	https://deta178.ru/shop/UID_1357283.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры
1293529	облицовка бампера переднего	KIA	SORENTO	86511C5550	https://deta178.ru/shop/UID_1293529.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по левой стороне, сломаны крепления птф, отколот угол бампера по левой стороне, надломаны крепления
1308781	облицовка бампера переднего	KIA	OPTIMA	865112T550	https://deta178.ru/shop/UID_1308781.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1349432	спойлер бампера переднего	HONDA	CR-V	71102TFAT00	https://deta178.ru/shop/UID_1349432.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, задиры
1377859	молдинг бампера переднего	HYUNDAI	GETZ	865231C300	https://deta178.ru/shop/UID_1377859.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры
1205609	облицовка бампера переднего	BA3	BECTA	8450040056	https://deta178.ru/shop/UID_1205609.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы пластика
1269868	спойлер бампера заднего	SKODA	KODIAQ	5658075219B9	https://deta178.ru/shop/UID_1269868.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1346709	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002146AA	https://deta178.ru/shop/UID_1346709.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях потертости, задиры
1152130	облицовка бампера переднего	BA3	2190	8450103785	https://deta178.ru/shop/UID_1152130.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1169170	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450103785	https://deta178.ru/shop/UID_1169170.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами
1283253	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AA	https://deta178.ru/shop/UID_1283253.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне
1284962	облицовка бампера переднего	AUDI	A4	8K0807065CGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1284962.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы с замятием по правой стороне, отсутствует фрагмент крепления по правой стороне
1308769	облицовка бампера переднего	EXEED	VX	602000373AADQJ	https://deta178.ru/shop/UID_1308769.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях, разрыв, сломаны крепления под решетку радиатора
1279727	облицовка бампера переднего	RENAULT	SANDERO	620223572R	https://deta178.ru/shop/UID_1279727.html	Оригинал б.у Потертости, залом с замятием и трещиной по левой стороне, разрывы по нижней части, сломаны крепления
1299934	облицовка бампера переднего	EXEED	RX	602002454AADQJ	https://deta178.ru/shop/UID_1299934.html	Оригинал б.у Разрыв по центральной части, трещины по нижней правой и центральной части, сломаны крепления
1312771	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39825656	https://deta178.ru/shop/UID_1312771.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой части риски задиры лкп с разрывом фрагментов креплений
1370410	спойлер бампера заднего	AUDI	A4	8W0807521BRP5	https://deta178.ru/shop/UID_1370410.html	Оригинал б.у. Потертости, срез пластика по левой части
1158980	облицовка бампера переднего	RENAULT	KAPTUR	620222535R	https://deta178.ru/shop/UID_1158980.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами и разрыв материала в правой угловой части, сломаны крепления птф
1176949	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-V	C281F2713011501AA	https://deta178.ru/shop/UID_1176949.html	Оригинал б.у. Разрывы по левой стороне, отсутствует боковое крепление, сломаны крепления под решетку радиатора, отсутствует кронштейн с креплением по верхней части
1272626	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5K0807217BSGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1272626.html	Не оригинал б.у. Потертости, разрыв в области левой птф
1170850	облицовка бампера переднего	MITSUBISHI	L200	6400HW220P	https://deta178.ru/shop/UID_1170850.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация, разрыв левой части с утратой фрагментов пластика
1234578	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803288XST01A	https://deta178.ru/shop/UID_1234578.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1309468	облицовка бампера переднего	BA3	BECTA	8450040054	https://deta178.ru/shop/UID_1309468.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1277609	облицовка бампера переднего	GEELY	TUGELLA	6010131500	https://deta178.ru/shop/UID_1277609.html	7013183500 6010172900 Оригинал б.у. Потертости, разорвана левая сторона, разрывы на решетке радиатора, отсутствуют фрагменты на облицовке птф, разрывы изоляции проводки
1285254	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLC Coupe	A25388533009999	https://deta178.ru/shop/UID_1285254.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, залом с разрывом по левой стороне
1289479	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1289479.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы по нижней части, залом с трещиной в области левого верхнего крепления
1302704	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://deta178.ru/shop/UID_1302704.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы пластика с образованием разрывов в нижней части.Сломаны боковые крепления.
1303293	облицовка бампера переднего	JAC	J7	2803101U7300	https://deta178.ru/shop/UID_1303293.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1374166	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA		https://deta178.ru/shop/UID_1374166.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях потертости, задиры
1186363	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	620224CM1H	https://deta178.ru/shop/UID_1186363.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с заломами и задирами материала в центральной нижней и правой части
1286412	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://deta178.ru/shop/UID_1286412.html	Оригинал б.у. Заломы, задиры с наслоением ЛКП и срезами материала, разрывами пластика в правой верхней и нижней угловой части, сломаны крепления птф
1286705	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450103785	https://deta178.ru/shop/UID_1286705.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы пластика
1286878	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	620228H70H	https://deta178.ru/shop/UID_1286878.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина по правой стороне, задиры на текстурной части
1278821	облицовка бампера переднего	JAGUAR	F-PACE	T4A5644LML	https://deta178.ru/shop/UID_1278821.html	Оригинал б.у. Разорвана левая сторона, отсутствуют фрагменты бампера, разрывы на спойлере
1292586	облицовка бампера переднего	INFINITI	EX	620221BF1H	https://deta178.ru/shop/UID_1292586.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывами по левой стороне, глубокие задиры на текстуре, надломаны крепления
1305503	облицовка бампера переднего	HAVAL	H9	2803210XKV64A	https://deta178.ru/shop/UID_1305503.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы в средней части, царапины. Отсутствует центральное нижнее крепление с фрагментом бампера,многочисленные разрывы.
1275181	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521194A905	https://deta178.ru/shop/UID_1275181.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы по центральной правой части, ранее ремонтировался
1288758	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450103785	https://deta178.ru/shop/UID_1288758.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1330533	облицовка бампера переднего	MERCEDES	CLS	A25788072029999	https://deta178.ru/shop/UID_1330533.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1296815	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	62022HZ40H	https://deta178.ru/shop/UID_1296815.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы с замятием по левой стороне, разрыв по ценитральной части, глубокие задиры на текстуре
1173951	облицовка бампера переднего	SKODA	OCTAVIA	5EU807221Q	https://deta178.ru/shop/UID_1173951.html	5E0853677J9B9 Оригинал б.у. Заломы с разрывами по центральной части, залом по нижней части, разрывы на решетке радиатора, замятие и задиры на центральной решетке
1280448	облицовка бампера переднего	SKODA	RAPID		https://deta178.ru/shop/UID_1280448.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.риски, задиры, сколы лкп, вмятины, изгибы, заломы, пластика в левой и правой нижней частях на площади 10%, разрыв пластика в правой нижней части на площади 5%
1308507	облицовка бампера переднего	TOYOTA	FORTUNER	521190M953	https://deta178.ru/shop/UID_1308507.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях, разрыв, отсутствует фрагмент бампера с креплением по нижней части
1370131	спойлер бампера заднего	AUDI	Q5	80A8074348TB2	https://deta178.ru/shop/UID_1370131.html	Оригинал б.у. Потертсоти, задиры, трещина

1281848	облицовка бампера переднего	FORD	FOCUS	2016512	https://detal78.ru/shop/UID_1281848.html	Оригинал 6.у. Потертости, оторвано крепление по нижней части, разрывы по левой стороне, надломаны крепления
1305731	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1B50031F8P	https://detal78.ru/shop/UID_1305731.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1278656	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://detal78.ru/shop/UID_1278656.html	CD569F2713012300 Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1290485	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F271301-1400-AA	https://detal78.ru/shop/UID_1290485.html	Оригинал 6.у. Потертости, разрывы по центральной верхней части, разорвана решетка, сломан кронштейн, сломан угол бампера
1306157	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1306157.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1358289	спойлер бампера переднего	HONDA	CR-V	711707LAA00	https://detal78.ru/shop/UID_1358289.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях царапины, задиры
1371760	спойлер бампера переднего	PORSCHE	MACAN	95B807061AA1E0	https://detal78.ru/shop/UID_1371760.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях глубокие задиры
1164697	облицовка бампера переднего	RENAULT	DUSTER	620226148R	https://detal78.ru/shop/UID_1164697.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами и разрыв материала в левой части
1306258	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BP70H	https://detal78.ru/shop/UID_1306258.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1332003	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	865114Y500	https://detal78.ru/shop/UID_1332003.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях
1203383	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1203383.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях разорван, сломаны крепления
1224982	облицовка бампера переднего	GEELY	EMGRAND	6608220732	https://detal78.ru/shop/UID_1224982.html	Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях деформация, разрывы левой части
1297503	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BH70H	https://detal78.ru/shop/UID_1297503.html	622A04EA0A Оригинал 6/у.Потёртости,царапины,задиры,заломы в центральных частях,разрывы в нижних частях бампера.