

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС:  | Модель ТС:  | Каталог:           | Фото детали:  | Описание:  |
|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|---|--|
| 1450860     | дверь задняя левая     | HAVAL      | JOLION      | 6201100AST10A      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1450860.html">https://detal78.ru/shop/UID_1450860.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1466960     | дверь задняя левая     | RENAULT    | DUSTER      | 821014570R         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1466960.html">https://detal78.ru/shop/UID_1466960.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1503645     | дверь задняя левая     | CHERY      | TIGGO 7 PRO | 551000933AADYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1503645.html">https://detal78.ru/shop/UID_1503645.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1399406     | дверь задняя левая     | MAZDA      | CX-5        | K1Y07302XD         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1399406.html">https://detal78.ru/shop/UID_1399406.html</a> | Оригинал б/у, потертости, царапины, повреждения на фото.   |
| 1377137     | дверь задняя левая     | ВАЗ        | ВЕСТА       | 8460013099         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1377137.html">https://detal78.ru/shop/UID_1377137.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1493318     | дверь задняя левая     | AUDI       | Q3          | 8U0833051B         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493318.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493318.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в задней верхней части вмятины, заломы в зоне наружной ручки                              |
| 1490316     | дверь задняя левая     | VOLKSWAGEN | POLO        | 6RF833055C         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1490316.html">https://detal78.ru/shop/UID_1490316.html</a> | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. в передней части вмятины, острые складки, залом каркаса 70на 30см                              |
| 1488096     | дверь задняя правая    | FORD       | KUGA        | 2413515            | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1488096.html">https://detal78.ru/shop/UID_1488096.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с образованием вытяжки металла передней части (330*140)мм                         |
| 1503614     | дверь задняя правая    | JETOUR     | DASHING     | F166201020HADY     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1503614.html">https://detal78.ru/shop/UID_1503614.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1485534     | дверь задняя правая    | HAVAL      | JOLION      | 6201200AST10A      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1485534.html">https://detal78.ru/shop/UID_1485534.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1346142     | дверь задняя правая    | MAZDA      | CX-5        | K1Y07202XD         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1346142.html">https://detal78.ru/shop/UID_1346142.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1348579     | дверь задняя правая    | EXEED      | LX          | 551000298AADYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1348579.html">https://detal78.ru/shop/UID_1348579.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1306049     | дверь задняя правая    | HAVAL      | F7          | 6201149XKQ00AD     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1306049.html">https://detal78.ru/shop/UID_1306049.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1503213     | дверь задняя правая    | GEELY      | ATLAS       | 5081080200C15      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1503213.html">https://detal78.ru/shop/UID_1503213.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1384181     | дверь задняя правая    | HAVAL      | JOLION      | 6201200XST11A-D    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1384181.html">https://detal78.ru/shop/UID_1384181.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях В верхней передней и задней части вмятина в нижней передней и задней части вмятины заломы |
| 1494649     | дверь задняя правая    | MAZDA      | CX-5        | KDY07202X          | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1494649.html">https://detal78.ru/shop/UID_1494649.html</a> | Оригинал б.у. Обширные замятия с образованием заломов, замятия каркаса, срезы на накладке.   |
| 1454890     | дверь задняя правая    | HAVAL      | H3          | 6201200XKJ22A      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1454890.html">https://detal78.ru/shop/UID_1454890.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгиб на ребре в передней и задней части, площадью 30x20 см, риски в нижней части         |
| 1339069     | дверь задняя правая    | HAVAL      | JOLION      | 6201200AST10A-D    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1339069.html">https://detal78.ru/shop/UID_1339069.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1489566     | дверь задняя правая    | EXEED      | LX          | 551000298AADYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1489566.html">https://detal78.ru/shop/UID_1489566.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1384716     | дверь задняя правая    | SUBARU     | FORESTER    | 60409SJ0009P       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1384716.html">https://detal78.ru/shop/UID_1384716.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1413912     | дверь задняя правая    | BMW        | X6          | 41517386744        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1413912.html">https://detal78.ru/shop/UID_1413912.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1485499     | дверь задняя правая    | OMODA      | C5          | 551001324AADYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1485499.html">https://detal78.ru/shop/UID_1485499.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1454037     | дверь передняя левая   | NISSAN     | JUKE        | H0101BA6MD         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1454037.html">https://detal78.ru/shop/UID_1454037.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1429751     | дверь передняя левая   | MITSUBISHI | L200        | 5700B521           | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1429751.html">https://detal78.ru/shop/UID_1429751.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформации, коробление с заломами в средней части   |
| 1401310     | дверь передняя левая   | TOYOTA     | CAMRY       | 6700206230         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1401310.html">https://detal78.ru/shop/UID_1401310.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина правой части, деформация каркаса  |
| 1498124     | дверь передняя левая   | HAVAL      | H5          | 6101100XK51XA      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1498124.html">https://detal78.ru/shop/UID_1498124.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1501939     | дверь передняя левая   | BMW        | M5          | 41007408961        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1501939.html">https://detal78.ru/shop/UID_1501939.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1217996     | дверь передняя левая   | HOWO       | Иное        | 811626004127TD0010 | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1217996.html">https://detal78.ru/shop/UID_1217996.html</a> | Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой части, заломан каркас   |
| 1491571     | дверь передняя левая   | TANK       | 400         | 6101100XKM42A      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1491571.html">https://detal78.ru/shop/UID_1491571.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1493385     | дверь передняя правая  | EXEED      | TXL         | 509000732ABDYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493385.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493385.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1442291     | дверь передняя правая  | CHANGAN    | UNI-K       | CD569F2701030301   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1442291.html">https://detal78.ru/shop/UID_1442291.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1383970     | дверь передняя правая  | CHANGAN    | LAMORE      | C589F2701030300    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1383970.html">https://detal78.ru/shop/UID_1383970.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1491765     | дверь передняя правая  | NISSAN     | QASHQAI     | H0100BM9MA         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1491765.html">https://detal78.ru/shop/UID_1491765.html</a> | Оригинал б/у. Задиры, заломы вмятины, вторичный окрас, задиры на накладке.   |
| 1454094     | дверь передняя правая  | JAECOO     | J7          | 551001482AADYJ     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1454094.html">https://detal78.ru/shop/UID_1454094.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1180501     | дверь передняя правая  | ВАЗ        | 2123        | 21230610002075     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1180501.html">https://detal78.ru/shop/UID_1180501.html</a> | Оригинал, б/у, потертости, царапины, мелкая вмятина в передней верхней части. Все повреждения на фото.                             |
| 1414062     | дверь передняя правая  | MAZDA      | CX-9        | TKY05802XD         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1414062.html">https://detal78.ru/shop/UID_1414062.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1385704     | крылья задняя          | GRUNWALD   | ПРИЦЕП      | GR001990           | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1385704.html">https://detal78.ru/shop/UID_1385704.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1223438     | прочие 008             | MAN        | TGX         | 81626100024        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1223438.html">https://detal78.ru/shop/UID_1223438.html</a> | удлинение двери передней правой<br>Оригинал б.у. Потертости, разрыв  |
| 1300047     | прочие 010             | MAN        | TGX         | 81.61510-0916      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1300047.html">https://detal78.ru/shop/UID_1300047.html</a> | облицовка правых ступеней верхних<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях. разрыв в передней части                             |
| 1348624     | прочие 014             | KAMA3      | 54          | 549016106632       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1348624.html">https://detal78.ru/shop/UID_1348624.html</a> | нижняя часть двери передней правой<br>Оригинал б.у. разрывы материала  |