

Под детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1469491	короб порога правый	HAVAL	H9	5150200XKV08A	https://deta178.ru/shop/UID_1469491.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы с образованием вмятин на пластике и металлической накладке.Частично сломан крепёж.
1297358	накладка подножки порога левого	HAVAL	H9	5150100XKV4AA	https://deta178.ru/shop/UID_1297358.html	Оригинал б.у. Разрушение в передней части
1310244	накладка подножки порога левого	TOYOTA	CAMRY	7585233100	https://deta178.ru/shop/UID_1310244.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.глубокие царапины излом,трещина в боковой части.
1299999	накладка подножки порога левого	TOYOTA	LAND CRUISER	5177460160B1	https://deta178.ru/shop/UID_1299999.html	Оригинал б.у. Разрыв
1491576	накладка подножки порога левого	TANK	400	5150100XKM41A	https://deta178.ru/shop/UID_1491576.html	Оригинал, б/у, потертости и царапины текстурная часть. Все повреждения на фото.
1470510	накладка подножки порога правого	MERCEDES	GLE	A1676981601	https://deta178.ru/shop/UID_1470510.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Частично сломан крепёж.Задиры.
1523009	накладка порога левого	BELGEE	X50	6073056100	https://deta178.ru/shop/UID_1523009.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры.
1418122	накладка порога левого	BELGEE	X50	6073056100	https://deta178.ru/shop/UID_1418122.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.
1430572	накладка порога левого	GEELY	COOLRAY	6073139400	https://deta178.ru/shop/UID_1430572.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1468221	накладка порога левого	FORD	KUGA	2310975	https://deta178.ru/shop/UID_1468221.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1446653	накладка порога левого	SSANG YONG	ACTYON	7955034001	https://deta178.ru/shop/UID_1446653.html	Оригинал б.у Потертости, задиры
1462623	накладка порога левого	SSANG YONG	ACTYON	7955034001	https://deta178.ru/shop/UID_1462623.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, надломаны крепления
1445309	накладка порога левого	SUZUKI	VITARA	7724054P10SPK	https://deta178.ru/shop/UID_1445309.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Оригинал б.у. задиры, стесы
1431115	накладка порога левого	PORSCHE	MACAN	95B8535631E0	https://deta178.ru/shop/UID_1431115.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры
1262776	накладка порога левого	BMW	M5	51192447015	https://deta178.ru/shop/UID_1262776.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.риски задиры в задней части
1435909	накладка порога левого	KIA	RIO X	87751H0500	https://deta178.ru/shop/UID_1435909.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, надломаны крепления
1431032	накладка порога левого	JAGUAR	F-PACE	T4A3867	https://deta178.ru/shop/UID_1431032.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв
1291717	накладка порога левого	MERCEDES	GLE	A16769861019999	https://deta178.ru/shop/UID_1291717.html	Оригинал б.у. Потертости, срез с замятием по ребру
1284244	накладка порога левого	INFINITI	QX70	768511CJ5A	https://deta178.ru/shop/UID_1284244.html	Оригинал б.у. Глубокие задиры по всей площади
1500410	накладка порога левого	MERCEDES	E CLASS иное	A21369835007C45	https://deta178.ru/shop/UID_1500410.html	Оригинал б.у. Замятие с задирами по нижней части
1483236	накладка порога левого	SKODA	YETI	5L0853855C9B9	https://deta178.ru/shop/UID_1483236.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1331345	накладка порога правого	TANK	500	5150200XKV3AAB05	https://deta178.ru/shop/UID_1331345.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы, сломано крепление
1452947	накладка порога правого	BMW	5 серия другие	51777475604	https://deta178.ru/shop/UID_1452947.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы пластика по корпусу с образованием залома.Слом крепления в боковой части.
1415525	накладка порога правого	VOLVO	XC70	31265316	https://deta178.ru/shop/UID_1415525.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры, царапины
1427142	накладка порога правого	NISSAN	X-TRAIL	768504CM0B	https://deta178.ru/shop/UID_1427142.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1460526	накладка порога правого	MERCEDES	E CLASS иное	A23869810009999	https://deta178.ru/shop/UID_1460526.html	Оригинал б.у. Залом с трещиной по верхней части
1294615	накладка порога правого	OMODA	S5	J605402812	https://deta178.ru/shop/UID_1294615.html	Оригиналд б.у. Потертости, срезы пластика
1349591	накладка порога правого	BMW	X7	51779478332	https://deta178.ru/shop/UID_1349591.html	51777468102 Оригиналд б.у. замятие на накладке, срезы на текстуре
1383968	накладка порога правого	CHANGAN	LAMORE	C589F2709090400	https://deta178.ru/shop/UID_1383968.html	Оригинал б.у. задиры материала в средней части
1439318	накладка порога правого	AUDI	A4	8K9853860D1RR	https://deta178.ru/shop/UID_1439318.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры
1491756	накладка порога правого	TOYOTA	CAMRY	7585106944	https://deta178.ru/shop/UID_1491756.html	Оригинал, б/у, потертости, царапины, задиры. Все повреждения на фото.
1181232	накладка порога правого	PORSCHE	CAYENNE	9Y08538580K1	https://deta178.ru/shop/UID_1181232.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и сресы пластика.Наслоение инородного материала.
1488413	накладка порога правого	JETOUR	T2	F265500720	https://deta178.ru/shop/UID_1488413.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры
1503632	накладка порога правого	KIA	SPORTAGE	87752F1000	https://deta178.ru/shop/UID_1503632.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры
1400358	накладка порога правого	VOLVO	XC60	39819619	https://deta178.ru/shop/UID_1400358.html	Оригинал б/у. задиры лкп с деформациями и срезом пластика.
1488405	накладка порога правого	MERCEDES	GLA	A1566981054	https://deta178.ru/shop/UID_1488405.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.Наслоение инородного материала.
1286848	накладка порога правого	INFINITI	FX	768501CJ5A	https://deta178.ru/shop/UID_1286848.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.царапины материала,замятие.Частично сломан крепёж.
1431941	накладка порога правого	SWM	G05	5500600DA010A00000	https://deta178.ru/shop/UID_1431941.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры
1421325	накладка порога правого	FORD	KUGA	2010996	https://deta178.ru/shop/UID_1421325.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1497096	накладка порога правого	MERCEDES	GLA	A1566981054	https://deta178.ru/shop/UID_1497096.html	Оригинал б.у. царапины поверхности задней части
1284100	накладка порога правого	HAVAL	H9	5150400EKV11A	https://deta178.ru/shop/UID_1284100.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгиб,деформация.Задиры.Част ично сломан крепёж.
1339092	накладка порога правого	CADILLAC	XT4	84568515	https://deta178.ru/shop/UID_1339092.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры,разрыв в боковой части.Частично сломан крепёж.
1481807	накладка порога правого	MERCEDES	GLE Coupe	A16769862019999	https://deta178.ru/shop/UID_1481807.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1488343	накладка порога правого	TANK	500	5006220XKV3AA	https://deta178.ru/shop/UID_1488343.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срез пластика в центральной части.
1468330	накладка порога правого	HAVAL	JOLION	5006800XST01B	https://deta178.ru/shop/UID_1468330.html	Оригинал, б.у, потертости ицарапины на пластике.
1441447	накладка порога правого	HAVAL	JOLION	5006800XST01B	https://deta178.ru/shop/UID_1441447.html	Оригинал б.у.Задиры, сломано крепление
1282418	подножка порога правого	MERCEDES	GLE	A1666900275	https://deta178.ru/shop/UID_1282418.html	A1666900210 Оригинал б.у. Потертости, срез с заломом по центральной части, разорван каркас
1232887	подножка порога правого	MERCEDES	GLE Coupe	A2926900155	https://deta178.ru/shop/UID_1232887.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, стесы, надломано крепление
1411979	подножка порога правого	TOYOTA	LAND CRUISER 200	5177360161C2	https://deta178.ru/shop/UID_1411979.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1480938	подножка порога правого	HAVAL	H9	5150200XKV4AA	https://deta178.ru/shop/UID_1480938.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях